

V O L V O

COMUNICADO DE RECALL

VEHÍCULOS MARCA VOLVO – MODELO XC90



Vehículo marca: **Volvo**
Modelo: **XC90**
Período de fabricación: 2015 a 2016
Chasis involucrados: 034851 a 093383
País de origen: Suecia

Volvo Cars Corporation ha decidido llamar a revisión, por motivos de seguridad, a un número limitado de vehículos XC90 (del año modelo 2016), equipados con motores de gasolina.

Defecto: Volvo Cars ha identificado que la manguera de purga puede degradarse con el tiempo y agrietarse debido a la carga de calor y humedad.

Riesgo y consecuencias: Esta condición generará una fuga de refrigerante y también representa un riesgo de fuga de refrigerante en el catalizador. Si la fuga de refrigerante pasa desapercibida, puede llegar a acumularse refrigerante en la protección térmica del catalizador y, en el peor de los casos, con el tiempo esto podría provocar un incendio en el área del compartimento del motor mientras el vehículo está detenido.

Medidas preventivas que llevará a cabo Volvo: los vehículos afectados serán sometidos a la sustitución inmediata de la manguera de purga

¿Qué debería hacer usted ahora?

Póngase en contacto con su [concesionario Volvo autorizado](#) para concertar una cita, lo antes posible. Este trabajo se realizará de manera gratuita y puede tardar hasta 3 hora, no obstante, debido a la programación del taller, es posible que su concesionario Volvo necesite tener su vehículo en el taller un poco más de tiempo.

La presente comunicación es realizada por Ditecar S.A. por requerimiento y en nombre y representación de Volvo Cars Corporation. Ditecar S.A. y Volvo Cars Corporation no serán responsables por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento del presente llamado por parte del consumidor.

VOLVO CAR ARGENTINA
WWW.VOLVOCARS.COM/AR