

V O L V O

COMUNICADO DE RECALL

VEHÍCULOS MARCA VOLVO – MODELO XC90



Vehículo marca **Volvo**
Modelo: **XC90**
Período de fabricación: 2017 a 2018
Chasis involucrados: 75142 a 78603
País de origen: Suecia

Volvo Car Corporation ha decidido implementar una llamada a revisión, por motivos de seguridad, en un número limitado de vehículos XC90 (años modelo 2017-2018), equipados con motores diésel de cuatro cilindros.

Defecto: Las investigaciones de Volvo Cars han identificado que, en raras ocasiones, el colector de admisión del motor de plástico puede deformarse.

Riesgo y consecuencias: El cliente percibirá un funcionamiento del motor anómalo que incluirá, entre otras cosas, iluminación del testigo luminoso de avería, interrupción del motor o falta de potencia. En el peor de los casos, existe la posibilidad de que se produzca un incendio localizado en el vano motor.

Medidas que llevará a cabo Volvo: Volvo Cars actualizará los vehículos afectados a través de una mejora de software y el reacondicionamiento de la pieza del circuito de refrigeración de Recirculación de gases de escape (EGR).

¿Qué debería hacer usted ahora?

Póngase en contacto con su [concesionario Volvo autorizado](#) para concertar una cita, lo antes posible. Este trabajo se realizará de manera gratuita y puede tardar hasta 3 horas, no obstante, debido a la programación del taller, es posible que su concesionario Volvo necesite tener su vehículo en el taller un poco más de tiempo.

La presente comunicación es realizada por Ditecar S.A. por requerimiento y en nombre y representación de Volvo Cars Corporation. Ditecar S.A. y Volvo Cars Corporation no serán responsables por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento del presente llamado por parte del consumidor.

VOLVO CAR ARGENTINA
WWW.VOLVOCARS.COM/AR