

V O L V O

COMUNICADO DE RECALL

VEHÍCULOS MARCA VOLVO – MODELOS S60, V40 y V40CC



Vehículo **Volvo S60**

Período de fabricación de 05/07/2010 a 15/04/2015

Chasis involucrados: 210406 a 210432

País de fabricación: Bélgica



Vehículo **Volvo V40**

Período de fabricación: 16/08/2012 a 17/08/2012

Chasis involucrados: 041088 a 107780

País de fabricación: Bélgica



Vehículo **Volvo V40CC**

Período de fabricación: 16/08/2012 a 17/08/2012

Chasis involucrados: 028473 a 034359

País de fabricación: Bélgica

Volvo Car Corporation, convoca a los propietarios de los vehículos de la marca Volvo modelos S60, V40 y V40CC, antes citados, para comparecer a una Concesionaria Volvo, a fin de que se efectúe de forma gratuita la sustitución de la junta del colector de escape y la modificación de la válvula by-pass del sistema de refrigeración del motor

Defecto: Las investigaciones realizadas por Volvo Cars indican una debilidad en el calentamiento del motor durante ciertas condiciones de conducción y climatológicas como, por ejemplo, mucha aceleración o carga del motor inmediatamente después de un arranque en frío, específicamente en climas fríos. Como resultado de lo anterior, se podría producir una pequeña fuga de refrigerante del motor que aparecerá como mensaje de aviso.

Riesgo y consecuencias: En el peor de los casos, esto puede provocar una fuga de aceite acompañada de cierto olor o humo. Si el aceite llega hasta una superficie caliente, el mismo podría provocar lentamente un fuego dentro del compartimiento del motor. En todos los casos de los que se ha informado a Volvo Cars, ha habido tiempo suficiente para detener el vehículo de manera segura y para que todos los pasajeros salieran del vehículo. No se ha recibido ningún informe sobre lesiones personales.

Medidas que llevará a cabo Volvo: instalación de nueva junta de escape y la modificación de la válvula by-pass del sistema de refrigeración del motor.

¿Qué debería hacer usted ahora?

Póngase en contacto con su [concesionario Volvo autorizado](#) para concertar una cita, lo antes posible.

VOLVO CAR ARGENTINA
WWW.VOLVOCARS.COM/AR

V O L V O

Este trabajo se realizará de manera gratuita y puede tardar hasta 2 hora, no obstante, debido a la programación del taller, es posible que su concesionario Volvo necesite tener su vehículo en el taller un poco más de tiempo.

La presente comunicación es realizada por Ditecar S.A. por requerimiento y en nombre y representación de Volvo Cars Corporation. Ditecar S.A. y Volvo Cars Corporation no serán responsables por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento del presente llamado por parte del consumidor.